

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Астраханской
Региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Орлов
« 11 » 05 2021г.


«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
г. Астрахани №54



В.В. Гагура
2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

МБДОУ г. Астрахани №54

№ 1 от « 11 » 05 2021г.

г. Астрахань
2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **дошкольное образовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта: **414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное здание, общей площадью 2205 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 8514 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1989 г., последнего (капитального ремонта): 2020 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — нет, капитального — нет**
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»;**
МБДОУ г. Астрахани №54
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142; тел.: 8 (8512) 56-24-95; e-mail: dou-54@mail.ru**
Заведующий – Гагуа Виктория Владимировна
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное пользование (Согласно, Свидетельства о государственной регистрации права №30-30-01/081/2006-561)**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д.29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дневной присмотр и уход**
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте**
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): **дети дошкольного возраста**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**
- 2.6. Плановая мощность (количество обслуживаемого населения в день): **394 человека**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.1.1. ближайшая остановка общественного транспорта «Пирогова 147»

3.2.1. общественный транспорт — маршрутное такси №№51с,55с,58с,61с,63с,66с

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **220-250метров**

3.2.2. Время движения (пешком): **7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые (предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход)**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, не более 17см**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К)	Б
2	Люди с поражением нижних конечностей (О-п)	Б
3	Люди с поражением верхних конечностей (О-в)	Б
4	Люди с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) (С-п)	Г
5	Люди с частичным нарушением зрения (С-ч)	Б
6	Люди с полным нарушением слуха (глухота) (Г-п)	Г
7	Люди с частичным нарушением слуха (Г-ч)	Б
8	Люди с нарушением умственного развития (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Г»

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

- вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему);

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

- вариант «Г» - не обслуживаются.

3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Объект полностью доступен								
Объект частично доступен	х	х	х		х		х	х
Объект недоступен				х		х		

4. Итоговое заключение о состоянии доступности МБДОУ г. Астрахани №54

Здание учреждения имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На прилегающей территории отсутствует стоянка (парковка) автотранспортных средств, для людей с инвалидностью. Территория (участок), прилегающая к зданию, соответствует доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Покрытие прилегающей территории (участок) асфальтировано. Прилегающая территория к зданию достаточно освещена. Центральный вход в здание, частично избирательно соответствует нормам доступности для людей с инвалидностью. Вход на территорию (участок) оснащен техническими средствами: на центральной калитке имеется кнопка вызова помощи персонала. На центральном входе (входной группе), имеется: накладки алюминиевые, противоскользящие, с резиновой вставкой контрастного цвета; комплексная табличка по точечной системе Брайля; в тамбуре на смотровой панели имеется контрастная маркировка дверного полотна. На центральном входе (входной группе) отсутствует: контрастная маркировка дверного проема; визуальное-акустическое табло; подъемные устройства; пиктограмма доступности для людей с инвалидностью; мнемосхема тактильная (тамбур). На запасном входе (так же ведущем к зоне целевого назначения объекта), имеется: аппарели (не являющиеся пандусом); поручни двухсторонние (у аппарелей); пиктограмма доступности для людей с инвалидностью. В зоне целевого назначения (стол информации) отсутствует индукционная портативная система для слабослышащих (и других местах обслуживания на всем пути движения образовательного учреждения, в том числе, в зоне целевого назначения объекта). В зоне целевого назначения отсутствуют тактильные таблички по Брайлю с указанием группы (мед кабинета, методического кабинета и т.д.), отсутствует контрастная маркировка дверного проема. Пути движения внутри здания не имеют препятствий по первому этажу в сопровождении работников объекта или законных представителей, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, подъемные устройства на второй этаж отсутствуют, на пути движения внутри здания имеется контрастная маркировка ступеней лестницы ведущий на второй этаж. На пути движения внутри здания отсутствует пиктограмма направления движения. В рамках инклюзивного образования, требуется приобретение стенда обучающего. Санитарно-гигиенические зоны расположенные в каждой группе учреждения, не соответствуют нормам доступности для маломобильных групп населения, оснащенные необходимыми техническими средствами, требуется установка.

5. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1. Согласно ФЗ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ ч.1 ст.15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в частности обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации) к местам отдыха и к предоставляемым услугам, транспортных средств применяются с 01.07.2016 г. только к новым или реконструированным, модернизированным объектам.

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, оснащение оборудованием)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации*	Технич-ие решения не-ны
1	Территория, прилегающая к зданию	Территория, на пути следования к объекту соответствует доступности для МГН (адаптированные подъездные пути)	Оснащение	Обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью Срок выполнения — 2021-2025гг.	--
2	Вход (входы) в здание/ Входная группа учреждения	На входной группе имеется: кнопка вызова помощи персонала (домофон) (калитка); комплексная табличка по точечной системе Брайля; круг для контрастной маркировки дверного полотна	Оснащение оборудованием	Требуется: - нанести контрастную маркировку дверных проемов (входная группа); - установить визуально-акустическое табло; - установить мнемосхему тактильную (тамбур); - приобрести РоллоПандус Срок выполнения — 2021-2025гг.	--
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	На запасном выходе имеется: пиктограмма доступности для людей с инвалидностью; аппарели; двухсторонние поручни. На пути движения внутри здания, имеется: Контрастная маркировка ступеней лестницы ведущей на второй этаж	Оснащение оборудование	Требуется: - нанести контрастную маркировку на дверные проемы; - нанести контрастную маркировку на ступени лестницы (запасной выход); - установить пиктограммы направления движения Срок выполнения — 2021-2025гг.	--
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Оснащение оборудованием	Требуется: - установка табличек по точечной системе Брайля (группы,	--

				мед. кабинет и т.д.); - нанести контрастную маркировку дверных проемов; - установить индукционной портативной локальной петли для слабослышащих (стол информации/ актов зал); - приобрести стенд обучающий тактильно-звуковой Срок выполнения – 2021-2025гг.	
5	Санитарно-бытовые помещения		Капитальный ремонт	Обустройство и оснащение санитарно-гигиенической комнаты для маломобильной группы населения Срок выполнения – 2021-2025гг.	--
6	Система информации на объекте (на всех зонах)		Оснащение оборудованием	Приобрести и установить: - информационные, визуальные, акустические, тактильные системы Срок выполнения – 2021-2025гг.	--

* Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания дошкольного образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: **2021-2025гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, при условии целевого финансирования.**

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность объектов для всех людей с инвалидностью.**

5.5. Для принятия решения: **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: **с полномочным представителем общественного объединения инвалидов**

6. Особые отметки


Паспорт составлен на основании акта обследования

№ 1 от «11» 05 2021г.


Инженер по ТО


Н.И. Толмачева

Главный бухгалтер


Е.В. Васильченко

Старший воспитатель


О.М. Живчикова

Председатель АРО «ВОИ»


Н.В. Орлов



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ
г. Астрахани №54

В.В. Гагуя

2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад №54 «Полянка»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Астрахань

«11» 05 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **дошкольное образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное здание, общей площадью 2205 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, общей площадью 8514 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1989г., последнего (капитального ремонта): 2020г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – нет, капитального – нет**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»;**

МБДОУ г. Астрахани №54

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

- Сфера деятельности: **образование**

- Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дневной присмотр и уход**

- Форма оказания услуг: **на объекте**

- Категории обслуживаемого населения: **дети дошкольного возраста**

- Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта: **вариант «Б», вариант «Г»**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **общественный транспорт наземного перемещения — маршрутное такси №№8с, 29с, 38с, 50с, 51с, 58с, 77с, 81с, 82с, 84с**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **от фиксированной остановки «Пирогова 147» пер. Коптеева, по направлению к входной группе учреждения**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **220-250 метров**

3.2.2. Время движения (пешком): **7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **визуальные**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **есть**

(описать: **при прохождении к прилегающей территории имеются перепады высоты в виде небольшого съезда, не более 17см**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет**

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	2-4
2.	Вход (входы) в здание/ Входная группа учреждения	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	5,6
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДЧ, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	7-12, 28,29
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДЧ, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	13-27
5.	Санитарно-бытовые помещения	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДЧ, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	14,15,18-20
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	2,6,10,11, 28,29
7.	Пути движения к объекту (на прилегающей территории)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У – ДУ-пп (в сопровождении законных представителей) С-п, Г-п - ВНД	1

** Указывается:

ДП – доступно полностью;

ДЧ – доступно частично;

ДУ – доступно условно (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала на объекте, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно);

ВНД – временно недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На прилегающей территории отсутствует стоянка (парковка) автотранспортных средств, для людей с инвалидностью. Территория (участок), прилегающая к зданию, соответствует доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Покрытие прилегающей территории (участок) асфальтировано. Прилегающая территория к зданию достаточно освещена. Центральный вход в здание, частично избирательно соответствует нормам доступности для людей с инвалидностью. Вход на территорию (участок) оснащен техническими средствами: на центральной калитке имеется кнопка вызова помощи персонала. На центральном входе (входной группе), имеется: накладки алюминиевые, противоскользящие, с резиновой вставкой контрастного цвета; комплексная табличка по точечной системе Брайля; в тамбуре на смотровой панели имеется контрастная маркировка дверного полотна. На центральном входе (входной группе) отсутствует: контрастная маркировка дверного проема; визуально-акустическое табло; подъемные устройства; пиктограмма доступности для людей с инвалидностью; мнемосхема тактильная (тамбур). На запасном входе (так же ведущем к зоне целевого назначения объекта), имеется: аппарели (не являющиеся пандусом); поручни двухсторонние (у аппарелей); пиктограмма доступности для людей с инвалидностью. В зоне целевого назначения (стол информации) отсутствует индукционная портативная система для слабослышащих (и других местах обслуживания на всем пути движения образовательного учреждения, в том числе, в зоне целевого назначения объекта). В зоне целевого назначения отсутствуют тактильные таблички по Брайлю с указанием группы (мед кабинета, методического кабинета и т.д.), отсутствует контрастная маркировка дверного проема. Пути движения внутри здания не имеют препятствий по первому этажу в сопровождении работников объекта или законных представителей, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, подъемные устройства на второй этаж отсутствуют, на пути движения внутри здания имеется контрастная маркировка ступеней лестницы ведущий на второй этаж. На пути движения внутри здания отсутствует пиктограмма направления движения. В рамках инклюзивного образования, требуется приобретение стенда обучающего. Санитарно-гигиенические зоны расположенные в каждой группе учреждения, не соответствуют нормам доступности для маломобильных групп населения, оснащенные необходимыми техническими средствами, требуется установка.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к объекту (за территорией участка)	1) обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью (срок выполнения — до 2024г. включительно)
2.	Вход (входы) в здание/ Входная группа учреждения	1) нанести контрастную маркировку дверного проема (входная группа; тамбур) (срок выполнения – до 2023г. включительно); 2) установить визуально-акустическое табло (срок выполнения – до 2024г. включительно); 3) установить мнемосхему тактильную (тамбур) (срок выполнения – до 2023г. включительно); 4) приобрести РоллоПандус (срок выполнения – до 2024г. включительно)

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. запасной выход)	1) нанести контрастную маркировку на дверные проемы (срок выполнения – до 2023г. включительно); 2) нанести контрастную маркировку ступеней лестницы (запасной выход) (срок выполнения – до 2023г. включительно); 3) установить пиктограммы направления движения (срок выполнения – до 2023г. включительно)
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	1) установить таблички по точечной системе Брайля (группы; мед. кабинет; музыкальный зал); 2) нанести контрастную маркировку дверных проемов (срок выполнения – до 2023г. включительно); 3) установить индукционную портативную локальную петлю для слабослышащих (стол информации) (срок выполнения – до 2024г. включительно); 4) установить стационарную индукционную систему для слабослышащих (музыкальный зал) (срок выполнения – до 2025г. включительно); 5) приобрести, стенд обучающий тактильно-звуковой (срок выполнения – до 2025г. включительно)
5.	Санитарно-бытовые помещения	1) обустройство и оснащение санитарно-гигиенической комнаты для маломобильных групп населения (срок выполнения — до 2025г. включительно)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Предупреждающие элементы информации для людей с инвалидностью. После проведения работ по адаптации объекта установить соответствующие знаки доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения

4.2. Период проведения работ: **до 2025 года (включительно)**

в рамках исполнения: **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 № 295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 № 89-Пр (дорожная карта)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность объектов для людей с инвалидностью.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, учредителями, собственниками): **да**

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **да**

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **да**

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту – на 2 листах
 2. Входа (входов) в здание – на 2 листах
 3. Путей движения в здании – на 2 листах
 4. Зон целевого назначения объекта – на 3 листах
 5. Санитарно-гигиенических помещений – на 1 листе
- Результаты фото фиксации на объекте – на 25 листах

Инженер по ТО

 Н.И. Толмачева

Главный бухгалтер

 Е.В. Васильченко

Старший воспитатель

 О.М. Живчикова

Председатель АРО «ВОИ»

 Н.В. Орлов

1. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту (участок)

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию)	есть	2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2-4				
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянки и парковки	нет	--	1. отсутствует парковка для людей с инвалидностью	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. требуется обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью СП59.13330.2016 (1) п.п.5.2	оснащение
1.6	Места отдыха	нет					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Территория	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-п, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД – С-п, Г-п	2-4		Требуется оснащение

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении

1. Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание/Входная группа учреждения

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№фото			содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5,6	1. на входной группе отсутствуют подъемные устройства	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. приобрести РоллоПандус на входную группу учреждения СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.1	Оснащение
2.2	Пандус (наружный)	нет	--				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	1. отсутствует визуально-акустическое табло	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. установить визуально-акустическое табло Приказ МО и науки РФ от 09.11.2015г. №1309; СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.5	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	6	1. отсутствует контрастная маркировка дверного проема	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.1, п.пб.1.6	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6	1. отсутствует контрастная маркировка дверного проема; 2. отсутствует мнемосхема тактильная	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.1, п.пб.1.6; 2. установить мнемосхему тактильную СП59.13330.2016 (1) п.6.5, п.п.6.5.7	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Вход в здание	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД — С-п, Г-п	5,6		Требуется текущий ремонт/ Оснащение

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении

1. Результаты обследования:

3. Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. запасной выход)

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№фото			содержание	виды работ
3.1	Коридоры (пути движения, холл)	есть	7-12	1. отсутствует пиктограмма направления движения для маломобильных групп населения	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. установить пиктограммы направления движения на всем пути следования до зоны целевого назначения ГОСТ Р52131-2019	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри) здания (в т.ч. на запасном выходе)	есть	10-12	1. отсутствует контрастная маркировка ступеней лестниц	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку ступеней лестниц СП59.13330.2016(1) п.6, п.п.6.1.4	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)	есть	7-9	1. отсутствует контрастная маркировка дверного проема	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1)п.6, п.п.6.1, п.п.6.1.6	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

11. Заключение по зоне:				
Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Пути движения внутри здания	ДЧ/ДУ-И (шп) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД — С-п, Г-п	7-12		Требуется текущий ремонт

ДЧ – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте

ДУ-И (шп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (Вариант I – зона обслуживания)
Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	элемент		содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания (Музыкальный зал)	есть		27	1. отсутствует контрастная маркировка на проеме дверей; 2. отсутствует тактильная табличка по точечной системе Брайля 3. отсутствует стационарная индукционная система для слабослышащих	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1) п.6, п.пб.1, п.пб.1.6; 2. установка тактильной таблички по точечной системе Брайля СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 3. приобретение стационарной индукционной системы для слабослышащих СП59.13330.2016 (1) п.6.5;	Текущий ремонт/Оснащение
4.2	Стол информации	есть		7	1. отсутствует индукционная портовая петля для слабослышащих		1. приобретение индукционной портовой петли для слабослышащих СП59.13330.2016 (1) п.6.5	Оснащение
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	--					
4.4	Кабинетная форма обслуживания/	есть	23-26		1. отсутствует контрастная маркировка на проеме дверей;	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного	Текущий ремонт

Медицинский кабинет/ Методический кабинет			2. отсутствует тактильная табличка по точечной системе Брайля	проема СП59.13330.2016 (1) п.6, п.пб.1, п.пб.1.6; 2. установка тактильной таблички по точечной системе Брайля СП59.13330.2016 (1) п.6.5	
--	--	--	---	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Зона обслуживания	ДЧ/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД — С-п, Г-п	7, 23-27		Требуется текущий ремонт/ Оснащение

ДЧ – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении

Приложение 4.1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБДОУ г. Астрахани №54
от « 11 » 05 2021г.

1. Результаты обследования:

4.1 Зоны целевого назначения здания (Вариант II – зона обслуживания)
Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»
414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото			содержание	виды работ
4.1.1	Рабочее место	нет					
4.1.2	Группы	есть	13-22	1. отсутствует тактильная табличка по точечной системе Брайля; 2. отсутствует тактильно-звуковой стенд, в рамках инклюзивного образования; 3. отсутствует контрастная маркировка на проеме дверей	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. установка тактильной таблички по точечной системе Брайля СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 2. приобретение тактильно-звукового стенда СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 3. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1) п.6, п.пб.1, п.пб.1.6	Текущий ремонт/Оснащение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Зона обслуживания	ДЧ/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД – С-п, Г-п	13-22		Требуется текущий ремонт/Оснащение

ДЧ – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-бытовые помещения

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото			содержание	виды работ
5.1	Туалетные комнаты/Душ (в каждой группе учреждения)	есть	14,15,18,19	1. отсутствует оснащение санитарно-гигиенической комнаты для маломобильных групп населения	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. обустройство и оснащение санитарно-гигиенической зоны СП59.13330.2016 (1) п.6.3	Капитальный ремонт
5.2	Раздевалки (в каждой группе учреждения)	есть	14,20				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У ВНД – С-п, Г-п	14,15,18-20		Требуется капитальный ремонт

ДЧ – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

ВНД — данная категория людей с инвалидностью не обслуживается в учреждении



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
г. Астрахани №54

В.В. Гагуа
2021г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
МБДОУ г. Астрахани №54

№ 1 от « » 2021г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **дошкольное образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное здание, общей площадью 2205 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 8514 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1989г., последнего (капитального ремонта): 2020г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - нет, капитального - нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое название согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №54 «Полянка»;**

Краткое наименование: **МБДОУ г. Астрахани №54**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142**

Заведующий _ **Гагуа Виктория Владимировна**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность: **Оперативное пользование** (Согласно, Свидетельства о государственной регистрации права №30-30-01/081/2006-561)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации:

г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дневной присмотр и уход**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**

2.6. Плановая мощность: **394 человека**

2.7. Доступность услуги для МГН:

2.7. Доступность услуги для МГН: 1. Территория, прилегающая к объекту (за территорией участка) (участок учреждения)						
№ по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	знак доступности учреждения	наличие	имеется на входной группе учреждения комплексная табличка по точечной системе Брайля	К	--	1-4
	вход на территорию: перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 2.5\text{см}$	$\leq 1.5\text{см}$ при входе на территорию препятствий не имеется	К, С-ч, О-н	--	
	бордюрные пандусы на пешеходных переходах	$\leq 1.5\text{см}$	на пешеходном переходе, расположенном на пути движения к входной группе, бордюрных пандусов не имеется	К, С-ч, О-н	--	
	высота бордюра по краям пешеходных путей	$> 5\text{см}$	--	К, С-ч, О-н	--	
	тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$> 0.8\text{м}$	тактильные средства отсутствуют	С-ч	--	
	ширина тактильной полосы	$0.5 - 0.6\text{м}$	--	С-ч	--	
	покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое без зазоров	наличие	на прилегающем пешеходном переходе, пешеходная дорожка покрыта тротуарной плиткой асфальтированное покрытие (на участке)	К, О-н, С-ч	--	
	звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	--	С-ч	--	
	ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	$> 120\text{см}$	на пешеходном переходе отсутствует $0.8-0.92$ калитка на входе на участок 0.97	К, О-н, С-ч	--	
	путь к главному (специализированному) входу в здание:					

	ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2.0м	>= 1.5-2.0м	К, О-н, С-ч	--	
	ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	>= 120см	>= 3.0-4.0м	К, О-н, С-ч	--	
	для обеспечения возможности разбега через каждые 2.5 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2.0 x 1.8м	--	К	--	
	- указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, О-н, Г-ч	--	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие	отсутствуют	С-ч	--	
	места отдыха	наличие	--	К, О-н, С-ч, Г-ч	--	
	автостоянка для инвалидов		отсутствуют		обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью	
	расстояние до входа в здание (предприятие, учреждение)	<= 50 м	--	К, О-н	--	
	(жилое здание)	<= 100м	--	--	--	
	доля машино-мест для инвалидов	>= 10% (не менее 1 места)	--	К, О-н	--	
	обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5м	наличие	--	К, О-н	--	
	размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3.6м	--	К, О-н	--	
	открытая лестница		--		--	
	ширина лестничных маршей открытых лестниц	>= 1.35м	--	О-н, С-ч	--	
	высота подступенка	0.12 – 0.15м	--	О-н, С-ч	--	
	ширина проступей	0.35 – 0.4м	--	О-н, С-ч	--	
	ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	--	О-н, С-ч	--	
	марш лестницы	3 – 12 ступеней	--	О-н, С-ч	--	
	краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	--	С-ч	--	
	ширина между поручнями	0.9 – 1.0м	--	О-н, С-ч	--	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	>= 0.3м	--	О-н, С-ч	--	
	- поручни на высоте	0.85 – 0.92м	--	О-н, С-ч	--	
	предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 – 0,5м	>= 0.8 – 0.9м	--	С-ч	--	
	пандус наружный:		--		--	
	длина марша пандуса	<= 9м	--	К, О-н	--	

	пандус длиной 36.0 м и более и высотой более 3.0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	--	К, О-н	--
	уклон	$\leq 1/20$	--	К, О-н	--
	длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1.5\text{м}$	--	К, О-н	--
	разворотные площадки	--	--	--	--
	- верхнее окончание	$> 1.5 \times 1.5\text{м}$	--	К	--
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80см)	$> 1.5 \times 1.5\text{м}$	--	К	--
	- нижнее окончание	$> 1.5 \times 1.5\text{м}$	--	К	--
	колесотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0.1м	--	К, О-н	--
	поручни с двух сторон:	наличие	--	--	--
	- расстояние между поручнями	$0.9 - 1.0\text{м}$	--	К, О-н	--
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	$>= 0.3\text{м}$	--	К, О-н	--
	- на высоте	0.7м	--	К	--
	- на высоте	$0.85 - 0.92\text{м}$	--	О-н	--

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)/Вход в здание учреждения

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	крыльцо/входная площадка	3	4	5	6	7
	габариты площадки: ширина x глубина	$>= 1.4 \times 2\text{м}$ или $1.5 \times 1.85\text{м}$	входная площадка		требуется установить визуально-акустическое табло; приобрести РоллоПандус	5,6
	габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	$>= 2.2 \times 2.2\text{м}$	--	К	--	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	наличие	перила двухсторонние на высоте 0.93	К, О-н, С-ч	--	
	поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	покрытие площадки соответствует	К, О-н, С-ч	--	
	поперечный уклон в пределах	$1 - 2\%$	$1 - 2\%$	К, О-н, С-ч	--	
	продольный уклон путей движения	не более 5%	от 5% (1.03см)	К	--	
	навес	наличие	имеется над площадкой	К, О-н, С-ч	--	
	водоотвод	наличие	имеется	К, О-н, С-ч	--	

контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	>= 1.0м	--	--	--	--
лестница наружная	наличие	имеется	--	--	--
поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	покрытие соответствует	О-н, С-ч	--	--
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	60см	отсутствует	С-ч	--	--
желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	накладки на ступени противоскользящие, с резиновой вставкой контрастного цвета	С-ч	--	--
поручни с двух сторон	наличие	перила двухсторонние	О-н	--	--
- на высоте	0.85 – 0.9м	0.93	О-н, С-ч	--	--
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с нетравмирующим окончанием	>= 30 см	без горизонтальных завершений с нетравмирующим окончанием	С-ч	--	--
поручни округлого сечения	0.04 – 0.06м	не соответствуют	С-ч, О-н	--	--
пандус наружный	наличие	в наличии аппарели на запасном выходе (стационарные)		требуется приобрести РоллоПандус	
ширина марша	>= 100 см	--	К	--	--
уклон	1/12	--	К	--	--
высота одного подъема	<= 80см	--	К	--	--
разворотные площадки:				--	--
- внизу	>= 1.5 x 1.5м	--	К	--	--
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	>= 1.5 x 1.5м	--	К	--	--
поручни с двух сторон:	наличие	--	К, О-н	--	--
- на высоте	0.7м	--	К	--	--
- на высоте	0.85 – 0.9м	--	О-н	--	--
- горизонтальные завершения вверх и внизу с нетравмирующим окончанием	>= 30см	--	К, О-н	--	--
поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	--	К, О-н	--	--
наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	--	К, О-н	--	--
тамбур	наличие	тамбур	--	требуется установить мнемосхему тактильную	--
габариты: глубина x ширина	>= 2.3 x 1.5м при реконструкции (1.5 – 1.8) x 2м	3.0x1.3	К	--	--

N по плану БТИ	двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	распашные (Р)	К, О-в	требуется нанести контрастную маркировку на дверные проемы	Фото N
	- ширина проема в свету	>= 1.2м	К	--	
	- высота порога наружного, внутреннего	<= 1.4м	К	--	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) (в т.ч. запасной выход в зоне целевого назначения)					
	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	коридоры/холлы		холл/коридоры		7-12, 28,29
	ширина пути движения в одном направлении	>= 1.5м	1.0-1.3		
	ширина пути движения при встречном направлении	>= 1.8м	1.5	К	--
	ширина перехода в другое здание	>= 2м	без перехода, одно здание	К	--
	разворотные площадки	>= 1.4 x 1.4м	менее 0.8	К	--
	место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч	--
	- для инвалидов категории (О): глубина 120см	>= 1 на этаж	--	О-в, О-н	--
	- для инвалидов категории (К): глубина 150см, ширина 90см	>= 1 на этаж	--	К	--
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	<= 10см	отсутствует	С-ч	--
	рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	60см	отсутствует	С-ч	--
Центральная лестница на второй этаж					
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см	отсутствует	С-ч	--
	желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие	имеется	С-ч	--
	поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	перила односторонние, двухуровневые	О-н, С-ч	--
	на высоте	0.85 – 0.9м	0.70-1.26	О-н, С-ч	--
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	>= 30см	--	О-н, С-ч	--
	лестничный пролёт 1		10 ступеней выс0,15хгл0,34шир1.22	К, О-н, С-ч	--

				площадка 1.95x1.22			
	лестничный пролёт 2			10 ступеней выс0,16хгл0,31шир1.22			
	лифт пассажирский к зоне оказания услуги кабина:	наличие		--	--	--	
	- габариты (глубина x ширина)	>= 1.7 x 1.5м		--	--	--	
	- ширина дверного проема	>= 0.95м		--	К	--	
	- поручни	наличие		--	К	--	
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		--	О-н	--	
	знак доступности	наличие		--	С-ч	--	
	пантус внутренний к лестнице N1	наличие		--	К, С-ч	--	
	ширина марша	>= 1м		--	--	--	
	уклон	не более 1/12		--	К	--	
	разворотная площадка внизу, вверх	>= 1.5 x 1.5м		--	К	--	
	поручни двухсторонние непрерывные	наличие		--	К	--	
	- на высоте	0.7 м		--	К, О-н	--	
	- на высоте	0.85 - 0.9м		--	К	--	
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	>= 30 см		--	О-н	--	
	пантус переносной	наличие		--	О-н, С-ч, К	--	
	подъемник для инвалидов:	наличие		--	К	--	
	вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)	наличие		--	К	--	
				--	К, О-н	--	
Запасной выход (центральный)							
	перила на высоте	0.85 - 0.9м		0.85	К, О-н	--	
	поручни у аппарелей на высоте	--		0.82	К	--	
	аппарели, габариты	--		0.53x4.0	О-н	--	
	площадка, ступени	--		при высоте площадки 1.03 1.47x3.5 выс0.14хгл0.30хшир2.3	О-н, С-ч, К	требуется нанести контрастную маркировку ступеней лестницы	
	дверной проем, центральный	0.9		0.73-1.07	К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов	
	тамбур, дверной проем в помещении	0.9		3.1x1.3 0.69-1.3	К	требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов	

3. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
1	2	3	4	5	6	7
И по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	обслуживание через окно/прилавок N	стойка информации	стол информации	5	6	7
	высота рабочей поверхности	80-110см	0.76	К	--	7
	габариты зоны обслуживания	90x150см	--	К	--	
Детские Группы, находящиеся на первом и втором этажах учреждения						
	обслуживание в группах		осуществляется		требуется: установить таблички по точечной системе Брайля; нанести контрастную маркировку дверного проема; приобрести стенд обучающий тактильно-звуковой	13-22
	ширина проема двери в свету	>= 90см	в группу 0.84-0.89 в раздевалку 0.84-0.88	К, О-н	--	
	габариты зоны сидения (глубина)	>= 120см	габариты группы (игровая совмещенная со столовой) 6.6-7.0x4.2-5.0 габариты раздевалки 5.5x1.9-2.0	О-н	--	
	зона для кресла-коляски	>= 1.5 x 1.5м	>= 2.0x2.0	К	--	
	стол высотой рабочей поверхности	60-80см	0.46-0.57-0.65	К, О-н	--	
Запасной выход (для каждой группы)						
	ширина проема двери в свету	>= 90см	0.80-0.84-1.2	К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверного проема	15, 16, 21, 22
	тамбур, габариты		1.34x1.1 1.8x1.31	К, О-н		
	дверной проем (ведущий на улицу из помещения)		0.80-0.84 порог 0.07-0.13	К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверного проема	
	площадка		1.24-1.30x2.2-2.35			
	ступени лестницы		выс0.14-0.16xглуб0.29-0.31		требуется нанести контрастную маркировку	

	перила двухсторонние на высоте		0.90-1.08			ступеней лестницы	
Медицинский кабинет							
	ширина проема двери в свету	--	0.88 процедурная 0.85		К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверного проема; установить тактильную табличку по точечной системе Брайля	25,26
	габариты	--	2.1-4.7x0.9-1.5 процедурная 1.9x0.9-1.3 кушетка на выс.0.50		К, О-н	--	
Кабинет Методиста							
	ширина проема двери в свету	--	0.87		К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверного проема; установить тактильную табличку по точечной системе Брайля	23,24
	габариты	--	1.6x1.8		К, О-н	--	
Музыкальный зал							
	ширина проема двери в свету	--	0.57-1.12		К, О-н	требуется нанести контрастную маркировку дверного проема; установить тактильную табличку по точечной системе Брайля; установить стационарную индукционную систему для слабослышащих	27
	габариты	--	9.2x8.0		К, О-н	--	
Закладка при необходимости описания нескольких залов							
5. Санитарно-бытовые помещения (в каждой детской группе)							
Наименование элементов объекта							
1	санузел	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N	
		3 наличие	4 имеется	5	6	7	14,15,18,19

	знак доступности помещения	наличие	отсутствует		К, О-н	необходимым оборудованием
	ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	>= 90см	0.84		К	нанести знак доступности помещения
	открытие дверей	наличие	наружу		--	требуется расширение дверного проема
	тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30см	отсутствует		С-ч	--
	количество кабинок	>= 1шт.	--		К, О-н	--
	- ширина дверного проема	>= 90см	--		К	--
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	>= 1.8 x 1.65м	не соответствует, места минимально		К	оснащение кабинки для МГН
	- опорные поручни	наличие	отсутствуют		К, О-н	установка опорных поручней (пристенного)
	размеры универсальной кабины	>= 2.2 x 2.25 м	--		--	--
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>= 0.75 м	--		К	--
	- крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)	наличие	--		О-н	--
	знак доступности кабины на высоте	1.35м	--		К, О-н	--
	раковины с опорным поручнем	наличие	раковина без поручня		К, О-н	установить опорный поручень у раковины
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	>= 1.30 x 0.85м	--		К	--
	- высота раковины с опорным поручнем	75-85см	без опорного поручня 0.51-0.55		К, О-н	--
	писсуар располагать на высоте от пола	наличие	не имеется		К	--
	габариты поддона (трапа)	<= 0.4 м или вертикальной формы				
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	<= 0.9 x 1.5м	--		К, О-н	--
	тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	<= 0.48 x 0.85м	0.80x0.80 на высоте 0.30-0.35		К, О-н	--
	оборудование системой тревожной сигнализации	30 см	--		С-ч	--
		наличие	отсутствует		К, О-н, С-ч	установить кнопку вызова помощи персонала
Раздевалки в каждой детской группе учреждения						
	ширина проема двери в свету	--	0.84-0.88		К, О-н	нанести контрастную маркировку на проемы двери
	габариты	--	1.9x5.5		К, О-н	--

вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2 визуальные средства информации о предоставлении услуги	3 наличие	4	5	6	7
	надписи:	наличие	--	С-п	--	2,5,6,10, 11,28
	размещение на высоте	$\geq 1.5\text{ м}$ и $\leq 4.5\text{ м}$	--	С-п	--	
	высота прописных букв	$\geq 7.5\text{ см}$	--	К, С-п	--	
	освещенность	наличие	--	С-п	--	
	указатели, пиктограммы:	наличие	--	С-п	--	
	тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	пиктограмма доступности для людей с инвалидностью на входной группе, на высоте 1.30 табличка по точечной системе Брайля на входной группе учреждения	К, С-п	--	
	высота размещения	1.3 – 1.4 м	1.37-1.67	С-п	--	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	--	С-п	--	
	на кнопках управления лифта	наличие	--	С-п	--	
	на кбинах санитарно-бытовых помещений	наличие	--	С-п	--	
	текстофоны (текстовые телефоны) текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	--	--	--	
	телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	--	С-п, Г-п	--	
	таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	--	К	--	
	речевые информаторы и маяки	наличие	--	С-п	требуется установка визуально-акустическое табло	
	звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	--	С-п	--	
	световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	--	Г-п, С-п	--	
	малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	--	К, С-п, О-п, Г-п	--	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено:

- Территория, прилегающая к зданию:

Требуется обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью.

- Входная группа:

Требуется: нанести контрастную маркировку дверного проема; установить визуально-акустическое табло; установить мнемосхему тактильную; приобрести РоллоПандус.

- Пути движения на объекте:

Требуется: нанести контрастную маркировку на дверные проемы; нанести контрастную маркировку ступеней лестницы; установить пиктограммы направления движения.

- Зона целевого назначения объекта:

Требуется: установить тактильные таблички по точечной системе Брайля; нанести контрастную маркировку дверных проемов; установить индукционную стационарную систему для слабослышащих; установить индукционную портативную петлю для слабослышащих; приобрести стенд обучающий тактильно-звуковой.

- Санузел:

Требуется: обустройство и оснащение санитарно-гигиенической комнаты для маломобильных групп населения.

Ответственный за подготовку
Анкеты обследования,
инженер по ТО

Н.И. Толмачева
< _____ » _____ 2021г.

Приложения:

1. Копия Приказа МБДОУ г. Астрахани №54 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» №72 от 14.04.2021г. – на 1л.
2. Копия Приказа МБДОУ г. Астрахани №54 «О проведении паспортизации и назначении ответственных» №73 от 14.04.2021г. – на 1л.
3. Фотофиксация – на 25 листах

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ г. АСТРАХАНЬ ДЕТСКИЙ САД № 54 «ПОЛЯНКА»

(МБДОУ г. Астрахани № 54)

П Р И К А З

г. Астрахань

от 14.04.2021г.

№72

**«О создании рабочей комиссии
по разработке документации
по изготовлению Паспорта доступности
объекта социальной инфраструктуры»**

В соответствии с программой «Доступная среда для инвалидов» и
ФЗ № 627, ст.15 ФЗ РФ № 181 «О соцзащите инвалидов в РФ» (последняя
редакция от 08.07.2019г). На основании категорирования объекта МБДОУ
г. Астрахани № 54.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить инженера по ОТ Н.И. Толмачеву ответственной за подготовку
паспорта доступности и анкеты обследования для инвалидов и других
маломобильных групп населения и ведение всей отчетности по
подпрограмме «Доступная среда».

2. Создать рабочую комиссию в составе:

Председатель рабочей комиссии – Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 54
Гагуа Виктория Владимировна.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер – Васильченко Елена Валерьевна;

Старший воспитатель – Живчикова Ольга Михайловна;

Инженера по ОТ - Толмачева Нонна Ильдаровна

Председатель Астраханской Региональной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию) – Н.В. Орлов

Для составления Анкеты (информации об объекте), Акта обследования
объекта в целях паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБДОУ
г. Астрахани № 54.

3. Рабочей группе провести обследование и составить Паспорт доступности и Анкету обследования на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 08 июля 2019г. № 181-ФЗ «о соцзащите инвалидов в РФ».

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.


Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 54


 /B.B. Garva/

С приказом ознакомились: «14» 04 2021г



Толмачева И.И. 

Живчикова О.М. 

Васильченко СВ 

Н.В. Орлов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ г. АСТРАХАНИ ДЕТСКИЙ САД № 54 «ПОЛЯНКА»
(МБДОУ г. Астрахани № 54)

П Р И К А З

г. Астрахань

от 14.04.2021г.

№ 73

**«О назначении ответственных лиц
за сопровождение маломобильного
населения и инвалидов в МБДОУ
г. Астрахани № 54»**

В соответствии с программой «Доступная среда для инвалидов» и
ФЗ № 627, ст.15 ФЗ РФ № 181 «О соцзащите инвалидов в РФ» (последняя
редакция от 08.07.2019г). На основании категорирования объекта МБДОУ
г. Астрахани № 54.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить следующих должностных лиц, ответственных за сопровождение
маломобильного населения и инвалидов в МБДОУ г. Астрахани № 54, а
именно:

Заведующий хозяйством – Суменкова Любовь Вячеславовна;


Делопроизводитель – Чернышова Елена Геннадьевна.

2. Назначить ответственным за техническое состояние вспомогательных
средств для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Заведующий хозяйством – Суменкова Любовь Вячеславовна.

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 54

 /В.В. Гагря/

С приказом ознакомилась: «14» 04 2021г



 Чернышова Е.Г.
 Суменкова Л.В.

№1. Пути движения к объекту по прилегающей территории



Территория, прилегающая к объекту




№2. Вход на территорию объекта (участок)



пути движения на прилегающей территории



№3. Территория, прилегающая к объекту (участок)



№4. Территория, прилегающая к объекту (участок)





№5. Входная группа учреждения



№6. Входная группа учреждения



комплексная табличка по точечной системе Брай.




Тамбур

№7. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)



№8. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)




№9. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)



№10. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)



подъем на второй этаж





подъем на второй этаж




№11. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)



№12. Пути движения внутри здания (к зоне целевого назначения)



№13. Зона целевого назначения Детская Группа



столовая/игровая зона



спальная комната



№14. Зона целевого назначения Детская Группа



раздевалка



**санитарно-бытовые помещения
(туалетная комната/душ)**




**№15. Зона целевого назначения Детская Группа
санитарно-бытовые помещения (туалетная комната/душ)**



запасной выход



**№16. Зона целевого назначения Детская Группа
запасной выход**



прилегающая территория

№17. Зона целевого назначения Детская Группа




игровая зона/столовая



**№18. Зона целевого назначения Детская Группа
спальная комната**



санитарно-бытовые помещения (туалетная комната/душ)




**№19. Зона целевого назначения Детская Группа
санитарно-бытовые помещения (туалетная комната/душ)**



**№20. Зона целевого назначения Детская Группа
раздевалка**



**№21. Зона целевого назначения Детская Группа
запасной выход**




**№22. Зона целевого назначения Детская Группа
запасной выход
прилегающая территория**



№23. Зона целевого назначения Методический кабинет



№24. Зона целевого назначения Методический кабинет




№25. Зона целевого назначения Медицинский кабинет




№26. Зона целевого назначения Медицинский кабинет



№27. Зона целевого назначения Музыкальный зал



№28. Запасной (пожарный) выход (проход к зонам целевого назначения)



№29. Запасной (пожарный) выход (проход к зонам целевого назначения)

